

QUALITY MEASURING INSTRUMENTS FROM GERMANY

Цифровой твердомер с индикатором температуры образца, температуры окружающей среды и влажности

HPE III





У нового поколения НРЕ есть много новых возможностей. В то время как устройство получает значение твердости от образца, датчик температуры, установленный в нижней части устройства, считывает значение температуры. Прибор имеет индикацию обоих значений, а также значений температуры и влажности окружающей среды. Записанные измерения отображаются со значениями твердости и даты/времени после проведения каждого измерения. Большой ЖК-дисплей для удобства чтения, USB-соединение для передачи данных и зарядки аккумулятора, а также запатентованная рукоятка для достижения правильного угла измерения и силы – все это стандартные функции НРЕ III.

Твердость по Шору

Температура образца / окружающей среды / влажность


Метод испытания: Шор А / Д

Стандарты:

DIN ISO 7619 / DIN EN ISO 868 / NF EN ISO 868 / ASTM D 2240 / SRIS 0101

Инновационные функции для HPE III

Дисплей HPE III



В верхней части дисплея отображаются температура и влажность окружающей среды, текущая дата и время.

В основном разделе отображается результат твердости, температура образца, время измерения и количество сохраненных данных.

Панель навигации ведет вас через меню:
главная | управление данными | настройки / ноль | уровень заряда батареи



*Комплект поставки: кейс,
твердомер HPE III,
контрольное кольцо 40
Shore, USB / RS232 кабель
питания с вилкой
Упаковка: вес 700 г*



*Твердомер можно
использовать с механической
BS 61 II и автоматической
стойкой BSA*



*Дополнительно
доступны для заказа
DAkKS-сертификат и
тестовые блоки*

Официальный представитель

Bareiss Prüfgerätebau GmbH

в РОССИИ

ООО «ЛЕК – Инструментс»

124482, город Москва, город Зеленоград
проезд Савелкинский, дом 4, э 12 пом ХХ ком 13

Тел/факс (495) 730-64-70

Тел/факс (495) 730-64-71

e-mail: sam@lec-instruments.ru



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15206-01-00